⑩ 日本 国特許庁(JP)

⑪実用新案出額公開

@ 公開実用新案公報(U)

昭61-88481

(5) Int. Ci. 4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)6月9日

H 02 K 29/08 1/14 11/00 7052-5H 7319-5H 7826-5H

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称 モータ

②実 額 昭59-170806

❷出 願 昭59(1984)11月9日

砂考 案 者 森

ター光

名古屋市西区葭原町 4 丁目 21番地 株式会社東芝名古屋工

場内

⑪出 願 人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 佐 藤 強

明 和 書

- 1 考案の名称 モー タ
- 2 実用新案登録請求の範囲

1.一側面に絶縁被膜が施された磁性金属板を 較り加工することにより形成され上記絶縁被膜が 外面に存する断面し字状の複数個の突起部を放射 状に有する電機子コアを備え、この電機子コアに ホール素子やドライブ I C 等の電子部品を配設し たことを特徴とするモータ。

10

- 3 考案の詳細な説明
- (考案の技術分野)

本考案は電機子コアの構造を改良したモータに関する。

(考案の技術的背景)

15

従来、例えばビデオテープレコーダのシリンダーモータにおいて、電機子コイルが巻装される電機子コアは、多数の珪素鋼板を積層して成りその表面にはエポキシ樹脂の粉体絶縁被膜を施して電機子コイルとの絶縁を図っている。又、その電機

20

- 1 -

834

辦理出

子コアには、スペーサを介して回路基板を取着し、 その回路基板にホール素子やドライブIC等の電子部品を配設している。

〔背景技術の問題点〕

しかしながら上述のものでは、次のような欠点があった。

(イ)電機子コアに粉体絶縁被膜を施すには、 節電塗装工程及び高周波加熱工程を要するため、 工数が多くコスト高となる。

(ロ) 電機子コアは、粉体絶縁被膜を施す前に触れると指紋や汗等が付着し易く、これらが付着するとその付着部分で絶縁被膜の形成不良が生じ易い。

(ハ)又、回路基板及びスペーサを別部品として必要としているので部品点数が多くなり、この面からもコスト高となると共に、重星の増大化及び全体の大形化を招く。

(考案の目的)

本考案は上述の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、電機子コアに施す絶縁被膜のエ

20

10

数及び絶縁被膜の形成不良を低減でき、しかも部品点数を削減できると共に全体の小形化及び軽量化を図り得るモータを提供するにある。

(考案の概要)

〔考案の実施例〕

以下木考案をビデオテープレコーダのシリンダモータに適用した一実施例につき第1図乃至第3図を参照して説明する。

まず第1図において、1は下部シリンダで、これには軸受2。2を内設した軸受筒3が一体に立設されている。4は軸受2、2に回転自在に支持された回転軸、5はこの回転軸4の上端部に嵌着された上部シリンダで、この上部シリンダ5の下

20

10

部シリンダ1側にはビデオヘッド6が取着されて いる。7はロータで、これは回転軸4の下端部に ボス8を介し嵌着したロータョーク9に昇磁用の 永久磁石10を固着して成る。11は下部シリン ダ1に収着されたシールド板である。12はロー タ 7 の内側に位置して軸受筒3 の下端部にねじ 1 3 により固定された電機子で、以下これにつき第 2 図及び第3 図も参照して述べる。1 4 は電機子 コアで、これは一側面この場合下面に絶縁被膜 1 5 (第3図参照)を施した磁性金属板例えば珪素 鋼板16を絞り加工により形成したものである。 そして、この電機子コア14は、環状のヨーク部 17の外周に絶縁被膜15が外面となる断面U字 状の複数個の突起部18を等間隔で放射状に有し て成り、そのヨーク部17の下面には図示しない が配線パターンが設けられている。19は電機子 コア14の上面に宛がわれた絶縁材製この場合合 成樹脂製のカバーで、これの突起部18部分に宛 がわれる部分は第3図に示す如く突起部18の幅 寸法よりも若干大に設定されている。20は電機

5

10

15

上記実施例によれば、電機子コア14を、一側面に絶縁被膜15が施された珪素蝋板16を絞り加工することにより形成したので、粉体絶縁被膜を別途施す必要はなくその分工数を低減できると共に、指紋や汗等が付着することによる絶縁被膜

- 5 -

20



の形成不良が生ずる財れはない。しかも、ホール 素子21及びドライブIC22等の電子部品も電 機子コア14に配設するようにしたので、別途回 路基板やスペーサ等を必要とせずその分部品点数 を削減し得ると共に、重量の低減化及び全体の小 形化を図り得る。

又、電機子コア14用の磁性金属板としては珪素鋼板16に代えて鉄板であっても良い等、本考案は要旨を逸脱しない範囲内で適宜変更して実施

20

10

し得る。

(考案の効果)

4 図面の簡単な説明

第1図乃至第3図は本考案の一実施例を示し、第1図は全体の縦断面図、第2図は電機子の斜視図、第3図は第1図中田一田線に沿う拡大縦断面図であり、そして第4図は本考案の他の実施例を示す第3図相当図である。

図面中、14は電機子コア、15は絶縁被膜、 16は珪素鋼板(磁性金属板)、17は突起部、 21及び22はホール素子及びドライブIC(電

20

15



子部品)である。

出願人 株式会社 東 芝


代理人 弁理士 佐 藤




10

15

第 1 図



第 2 図




突出(1-88481


出願人 株式会社 東代理人 佐藤



第 3 図



第 4 ②



843

出願人株式会社 東 代理人佐 蔣

手続補正書

昭和59 年 12月 24日

特許庁長官 與

1. 事件の表示



実願昭59-170806号

- 2. 考案の名称 モータ
- 3. 補正をする者 事件との関係 実用新案登録出願人 トゥシス (307) 株式会社 東芝
- 4. 代理人 〒460 住所 名古屋市中区栄四丁目 6番15号 日産生命館 電話 < 052 > 251-2707

氏名 弁理士 (7113) 佐藤



5. 補正命令の日付 自発的

844



59.12.25

方式

实现组一33481

6、補正の対象

明細書の実用新案登録請求の範囲の個及び考案の詳細な説明の間。

7. 補正の内容

(1) 実用新案登録請求の範囲を別組の通り訂 正する。

(2) 明和書中第3頁第6行目に記載の「コアを、」と「一側面」との間に「少なくとも」を加入する。

(3) 同第4頁第9行目に記載の「これは」と「一側面」との間に「少なくとも」を加入する。

(4) 同第7頁第4行目に記載の「子コアを、」と「一側面に」との間に「少なくとも」を加入する。

15

10

2 実用新案登録請求の範囲

1. 少なくとも一側面に絶縁被膜が施された磁性金属板を絞り加工することにより形成され上記絶縁被膜が外面に存する断面U字状の複数個の突起部を放射状に有する電機子コアを備え、この電機子コアにホール素子やドライブIC等の電子部品を配設したことを特徴とするモータ。

10

15

